

iNetSec FC がDX推進を支援します!


PFU
A RICOH Company

— 機器/ネットワーク見える化装置 —

iNetSec FC



3分間
ご紹介動画



● もっと詳細を知りたい方は


iNetSec FC

諸元

マネージャー	システム全体の管理機器数	10,000
	ネットワーク見える化装置数	100
	システム全体の登録セグメント数	100
ネットワーク見える化装置	装置1台当たりの管理機器数	3,000
	登録セグメント数	3セグメントまで (タグVLAN時は32セグメントまで)

設置構成

iNetSec FCは、ネットワーク見える化装置とマネージャーで構成されています。



価格

商品	標準価格(税抜)	説明
iNetSec FC 1年間利用ライセンス バンドル	480,000円/台	ネットワーク見える化装置と管理ソフト(マネージャー)で構成されます。1年間の利用ライセンスが付与されています。利用ライセンスには以下のサービスが付随しています。 ・QAサービス ・ソフトウェアアップデート 提供サービス ・先出しセンドバック保守
iNetSec FC 1年間利用ライセンス	360,000円/台・年	2年目以降も利用いただく場合に必要なライセンスです。1年目と同等のサービスが付随しています。



整備されていない環境では
DXが進まない

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。取扱説明書に記載された正しい電源、電圧および環境条件でお使いください。



環境に配慮した当社の製品に
表示する環境シンボルマークです

お問い合わせ先

株式会社PFU

<https://www.pfu.ricoh.com/inetsec/products/fc/>

■横浜本社
〒220-8567 横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス
☎ (045) 305-6000

■北海道オフィス ☎ (011) 242-2212 ■東海オフィス ☎ (052) 202-0871
■東北オフィス ☎ (050) 3786-2204 ■関西オフィス ☎ (06) 6152-8153
■北陸オフィス ☎ (050) 3819-9160 ■九州オフィス ☎ (050) 3819-9180



DX推進の第一歩は現状把握から！ 機器とネットワークをすべて見える化！

✓ あらゆる機器を
リアルタイムで管理


機器の棚卸業務を効率化
全体最適への改善を加速

✓ 機器のネットワーク構成を
カンタン把握


機器やネットワークの
変更・増設業務を効率化

✓ トラブル機器の場所を
すぐに特定

トラブル発生時の原因調査と
対処を迅速化



機器名	IPアドレス	OS	メーカー	接続先	接続日時	接続先IP	接続先名
192.168.1.1	192.168.1.1	Windows	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.1.10	
192.168.1.11	192.168.1.11	ルータ/スイッチ	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.1.1	
192.168.1.12	192.168.1.12	ルータ/スイッチ	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.1.2	
192.168.1.50	192.168.1.50	Linux	VMware, Inc.	仮想機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.50	
192.168.1.51	192.168.1.51	Linux	Keyence Corporation	制御機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.51	
192.168.1.52	192.168.1.52	Linux	OMRON TATESE ELE	制御機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.52	
192.168.1.53	192.168.1.53	Windows 10	Panasonic Appliance	産業機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.53	
192.168.1.103	192.168.1.103	Windows	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.1.103	
192.168.1.104	192.168.1.104	Windows	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.1.104	
192.168.1.105	192.168.1.105	Windows	Apple, Inc.	制御機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.105	
192.168.1.106	192.168.1.106	Windows	Apple, Inc.	制御機器	2023/02/13 23:01	192.168.1.106	
192.168.1.200	192.168.1.200	Windows	BUFFALO, INC.	NAS	2023/02/13 23:01	192.168.1.200	
192.168.1.201	192.168.1.201	Windows 2000	FUJITSU LIMITED	Windows 2000	2023/01/13 23:01	192.168.1.201	
192.168.1.202	192.168.1.202	Windows 10	FUJITSU LIMITED	Windows 10	2023/01/13 23:01	192.168.1.202	
192.168.1.203	192.168.1.203	Windows 10	FUJITSU LIMITED	Windows 10	2023/01/13 23:01	192.168.1.203	
192.168.1.204	192.168.1.204	Windows 10	FUJITSU LIMITED	Windows 10	2023/01/13 23:01	192.168.1.204	
192.168.1.205	192.168.1.205	Windows 10	FUJITSU LIMITED	Windows 10	2023/01/13 23:01	192.168.1.205	
192.168.1.206	192.168.1.206	Windows 10	Seko Epson Corpora	Windows 10	2023/02/13 23:01	192.168.1.206	
192.168.1.207	192.168.1.207	Windows 10	Seko Epson Corpora	Windows 10	2023/02/13 23:01	192.168.1.207	
192.168.2.1	192.168.2.1	ルータ/スイッチ	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.2.1	
192.168.2.2	192.168.2.2	ルータ/スイッチ	FUJITSU LIMITED	ルータ/スイッチ	2023/02/13 23:01	192.168.2.2	



接続先IP	接続先名	接続日時	接続先IP	接続先名
192.168.1.10	192.168.1.10			
192.168.1.11	192.168.1.11			
192.168.1.12	192.168.1.12			
192.168.1.200	192.168.1.200			
192.168.1.201	192.168.1.201			
192.168.1.202	192.168.1.202			
192.168.1.203	192.168.1.203			
192.168.1.204	192.168.1.204			
192.168.1.205	192.168.1.205			
192.168.1.206	192.168.1.206			
192.168.1.207	192.168.1.207			
192.168.2.1	192.168.2.1			
192.168.2.2	192.168.2.2			

機器の管理が
追いつかない…

全体最適を
検討するために必要な環境が
把握できない

機器の接続先が
分からない…

熟練者の引退で属人化していた
ネットワーク管理が
ブラックボックス化

トラブル対処に
時間がかかる…

ネットワークトラブル発生時に
ケーブルを辿って調査するのに
時間がかかる

「製造業」「医療」「自治体」など、
さまざまな業種で
効果を実感する声多数！

● 化学メーカー
SEKISUI 積水化学工業株式会社 様
収集する機器情報は他製品と比較してもiNetSec FC
が圧倒的に優れている！

● 電子機器メーカー
会社方針として必要な機器の棚卸も、すぐに
完了できるように！

● 加工機器メーカー
これまで調査に半日かかっていたトラブルが、
数十分で対処できた！